



RG Stortemelk en persleiding



3 18 okt 2013



Simulatie van observatie




4 18 okt 2013





5 18 okt 2013



6 18 okt 2013




Inspectie

met de professionals van dienst



7 18 okt 2013




8 18 okt 2013




Conclusies

- Verschillende gasbronnen
- Lage gas- en sedimenttransportcapaciteit door lage stroomsnelheid



Aanbevelingen

- Bronnen van lucht wegnemen



- Extra ontlufter plaatsen
- Onduidelijk blijft:
 - Werking van windketel
 - Vorming gas door biochemische reacties